







FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA E PACKAGING Sede di BOLOGNA

"TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE E IL PACKAGING"

Rif.PA. 2017-7215/RER Biennio 2017/2019 Progetto 1 Edizione 1

Modulo: Disegno tecnico e lettura del disegno meccanico **UF** RIALLINEAMENTO

A cura di: Stefano Fini

In collaborazione con: Studio weIRD srl tp



Programma:

- Formato dei fogli e squadratura
- riquadro delle iscrizioni (cartiglio)
- tipologia di linee
- Scala di rappresentazione
- Metodi di rappresentazione
- Sezioni, Viste parziali e convenzioni particolari di rappresentazione
- Quotatura e metodi di quotatura
- Sistema ISO di tolleranze e accoppiamenti
- Rugosità e loro indicazione
- Tolleranze geometriche
- Rappresentazione delle filettature
- Rappresentazione delle saldature
- Alberi di trasmissione, collegamenti albero mozzo per la trasmissione del moto (linguette, chiavette, profili scanalati, spine, ecc..)
- Utilizzo del calibro
- Disegno di assieme con distinta base
- Utilizzo di manuali tecnici e norme (designazione componenti commerciali)

ISO 4287 - Definizione dei parametri di rugosità




Figure 2 — Surface profile

Ondulazione (waviness) = lunghezza onda >> Rugosità (roughness) = lunghezza onda <<

Profilo = intersezione della superficie del pezzo con un piano di riferimento.




Figure 1 — Transmission characteristic of roughness and waviness profiles

ISO 4287 - Definizione dei parametri di rugosità

ISO 4287:1997(E/F)

© ISO

Table C.2 — Parameters of surface texture Tableau C.2 — Paramètres d'état de surface

Clause in 1996 edition Paragraphe de l'édition 1996	Parameters, 1996 edition Paramètre de l'édition 1996	1984 edition Édition 1984	1996 edition Édition 1996	Determined within Déterminé sur	
				evaluation length longueur d'évaluation ln	sampling length ¹⁾ longueur de base ¹⁾
4.1.1	Maximum profile height Hauteur maximale de saillie	R _p	<i>Rp</i> ²⁾		Х
4.1.2	Maximum profile valley depth Profondeur maximale de creux	R _m	Rv ²)		Х
4.1.3	Maximum height of the profile Hauteur maximale du profil	R _y	Rz ²⁾		Х
4.1.4	Mean height of the profile Hauteur moyenne des éléments du profil	R_{C}	Rc ²⁾		, X
4.1.5	Total height of the profile Hauteur totale du profil	_	Rt ²⁾	×	
4.2.1	Arithmetical mean deviation of the assessed profile Écart moyen arithmétique du profil évalué	R _a	Ra ²⁾		Х

3.2.2


R-parameter

parameter calculated from the roughness profile

3.2.3

W-parameter

parameter calculated from the waviness profile



Ondulazione (waviness) = lunghezza onda >> Rugosità (roughness) = lunghezza onda <<

ISO 4287 - Definizione dei parametri di rugosità




Fig. 1.1 - La superficie nominale è rappresentata in modo convenzionale dal disegno; essa è la superficie geometrica che delimita idealmente il corpo e lo separa dall'ambiente.




Fig. 1.2 - La rugosità Ra è il valore medio delle ordinate $(y_1, y_2,...,y_n)$ del profilo rilevato rispetto alla sua linea media m. Si può calcolare approssimativamente facendo

Ra =
$$\frac{|y_1| + |y_2| + |y_3| + ... + |y_n|}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} |y_i|$$

La somma delle ordinate si esegue senza tener conto del segno algebrico. n è il numero delle ordinate.


Il profilo rilevato è quello descritto dallo strumento di misura su una sezione ortogonale alla direzione prevalente delle irregolarità superficiali. La linea media m del profilo è la linea che ha la forma del profilo nominale (ideale) e che divide il profilo rilevato in modo che, entro i limiti di lunghezza di base, la somma dei quadrati delle ordinate $(y_1, y_2,...,y_n)$ dei punti del profilo rilevato rispetto alla linea media sia minimo. La lunghezza di base l è la lunghezza del profilo rilevato scelta per valutare la rugosità in modo che questa non sia influenzata da altri tipi di irregolarità.

ISO 4287 - Definizione dei parametri di rugosità

D7

4.1.3 maximum height of profile

Pz, Rz, Wz sum of height of the largest profile peak height Zp and the largest profile valley depth Zv within a sampling length




ISO 4287 - Definizione dei parametri di rugosità

Rv (ex Rm)

4.1.2 maximum profile valley depth

Pv, Rv, Wv largest profile valley depth Zv within a sampling length See figure 7.




ISO 4287 - Definizione dei parametri di rugosità

Rv (ex Rm)

4.1.2 maximum profile valley depth

Pv, Rv, Wv largest profile valley depth Zv within a sampling length See figure 7.




Indicazione della rugosità superficiale

RUGOSITÀ DELLE SUPERFICI


Indicazione dello stato delle superfici sui disegni tecnici (da UNI 4600)

TABELLA

3




Segno grafico di base convenzionale per l'indicazione dello stato delle superfici.



Dimensionamento approssimativo del segno grafico, che va tracciato a linea fine rispetto alla linea che rappresenta la traccia o la tangente della superficie considerata.

Quando si deve indicare sul disegno un procedimento di lavorazione richiedente asportazione o no di truciolo si completa il segno grafico nel modo seguente:




Segno grafico da impiegare per una superficie da ottenere con asportazione di truciolo.

La rugosità Ra (µ m) deve essere scritta


nell'interno del segno grafico.

777777777

Segno grafico da impiegare per una superficie da ottenere senza asportazione di truciolo, oppure per indicare che una superficie deve rimanere quale è stata ottenuta, con o senza asportazione di truciolo, in una precedente fase del ciclo di lavorazione.



lavorazione con asportazione di truciolo 1,6 lavorazione senza asportazione di truciolo



Se è necessario fornire indicazioni complementari si prolunga il tratto più lungo del segno grafico con un tratto orizzontale.


L'indicazione di un orientamento preferenziale dei solchi della rugosità deve essere riportato sul disegno mediante i segni convenzionali del seguente prospetto.


Indicazione della rugosità superficiale

Segno			Segno	Interpretazione	
grafico			grafico	Interpretazione	
econylytechnis econylytechnis	I solchi devono essere orientati parallelamente al piano di proiezione della vista sulla quale è appli- cato il segno grafico.	Direzione dei solchi	Μ	I solchi devono essere orientati secondo moltepli- ci direzioni generiche.	M M
	l solchi devono essere orientati perpendicolar- mente al piano di proie- zione della vista sulla qua- le è applicato il segno grafico.	Direzione dei solchi	С	I solchi devono essere ad andamento approssima- tivamente circolare rispet- to al centro della superficie alla quale il segno grafico si riferisce.	
X	I solchi devono essere orientati secondo due dire- zioni incrociantisi ed obli- que rispetto al piano di proiezione della vista sulla quale è applicato il segno grafico.	Direzione dei solchi	R	l solchi devono essere orientati secondo direzio- ni approssimativamente ra- diali rispetto al centro del- la superficie alla quale il segno grafico si riferisce.	R
Le fr	Le frecce indicano la direzione dei solchi.				


Indicazione della rugosità superficiale

Per altre indicazioni complementari si completa il segno grafico con le relative indicazioni:






La rugosità indicata deve intendersi ottenuta a lavorazione eseguita, cioè dopo l'ultima operazione cui è stata sottoposta la superficie, e ciò salvo indicazione contraria (2,5 è il valore della lunghezza di base espressa in mm).



Se si ritiene di prescrivere il sovrammetallo, esso va indicato a sinistra del simbolo e deve essere espresso in millimetri.

Esempio: sovrammetallo di lavorazione 5 mm; superficie lavorata con asportazione di truciolo, avente una rugosità massima Ra di 6,3 μ m e una minima di 1,6 μ m.

(segue)



Nota: il circolo indica che tutte e sei le superfici sono coinvolte dalla prescrizione di rugosità

Conversione dei segni della UNIM 36 nei valori di rugosità Ra


Indicazione della natura delle superfici mediante i segni della UNIM 36*		Indicazione dello stato delle superfici mediante la rugosità Ra e i segni della UNI 4600		
Segno grafico Significato		Segno grafico	Significato	
	· **	0,2		
	Superficie rettificata	0,8	Superficie lavorata con asportazione di truciolo avente una rugosità massima Ra uguale rispettivamente a 0,2, 0,8, 3,2 e 12,5 µm. Lo stesso segno può essere utilizzato per indicare il tipo di lavorazione con cui ottenere la rugosità indicata. Fresata Per esempio:	
	Superficie lisciata, ottenuta con la- vorazione d'utensile a macchina o a mano	3,2		
∇	Superficie sgrossata, ottenuta con lavorazione d'utensile a macchina o a mano	12,5		

Era prevista anche l'indicazione ~ con significato di «superficie grezza liscia da realizzare con accuratezza (pezzi di fusione, di forgiatura, stampatura, laminazione, ecc.)». Il simbolo sostitutivo è, secondo UNI 4600,


^{**} Il segno vovo non era definito dalla UNIM 36 ma ne era una estrapolazione entrata nell'uso comune.

ESEMPIO


DESCRIZIONE



Il segno grafico, come pure le relative scritte, devono essere disposti in modo da essere leggibili dalla base e dal lato destro del disegno (a). Se ciò risulta difficile, il segno grafico, con la sola indicazione della rugosità, può essere disegnato con un orientamento qualunque (b) mentre il valore della rugosità deve sempre essere scritto conformemente alla regola generale.




Conformemente al principio generale di quotatura, il segno grafico deve figurare una sola volta per la medesima superficie e, se possibile, su quella vista nella quale compaiono le quote che definiscono le dimensioni o la posizione di detta superficie.



Se per tutte le superfici di un oggetto è richiesto il medesimo stato superficiale, l'indicazione può essere fatta:


- con nota posta presso la vista del pezzo o in prossimità del riquadro per le iscrizioni o nello spazio riservato alle note generali;
- di fianco al numero distintivo del pezzo.



Se un medesimo stato della superficie è richiesto per la maggior parte delle superfici dell'oggetto, il corrispondente segno grafico deve essere scritto come indicato in precedenza ed essere inoltre seguito:

- o dalla nota: « Salvo indicazione particolare »;
- o da un segno grafico di base (entro parentesi) senza alcun'altra indicazione;
- o da uno o più segni grafici (entro parentesi) relativi alle particolari caratteristiche delle rimanenti superfici.

I segni grafici degli stati superficiali diversi da quello generale devono essere riportati sulle tracce che rappresentano le superfici interessate.




Nel caso di stati delle superfici la cui rappresentazione simbolica risulti complessa, o quando lo spazio a disposizione è limitato, possono essere adottati dei segni grafici semplificati a condizione che il loro significato sia chiaramente espresso sul disegno o presso la rappresentazione dell'oggetto o in prossimità del riquadro per le iscrizioni o nello spazio previsto per le note generali.

$$\sqrt{= 32} / \sqrt{= 32}$$


$$\sqrt{= 32} / \sqrt{= 52}$$


Se un medesimo stato della superficie è richiesto per un gran numero di superfici del pezzo, uno dei segni grafici fondamentali può essere indicato sulle tracce delle corrispondenti superfici e il suo significato deve essere allora ben precisato sul disegno.




Se un particolare stato della superficie è richiesto soltanto per una certa sua parte, essa deve essere contrassegnata da una linea mista grossa parallela alla traccia della superficie interessata.

(segue)







ISO 4288 - Metodi di controllo


5.2 The 16 %-rule

For requirements specified by the upper limit (see ISO 1302:1992, 6.2.3) of a parameter, the surface is considered acceptable if not more than 16 % of all the measured values (see notes 1 and 2) of the selected parameter, based upon an evaluation length, exceed the value specified on the drawings or in the technical product documentation.

For requirements specified by the lower limit of the surface parameter, the surface is considered acceptable if not more than 16 % of all the measured values (see notes 1 and 2) of the selected parameter, based upon an evaluation length, are less than the value specified on the drawings or in the technical product documentation.

NOTES

- 1 Annex A provides simplified practical guidance for comparing measured values with upper and lower limits.
- 2 In cases where the values of the roughness profile parameter of the surface being inspected follow a normal distribution, the determination of the upper limit as a limit which may be exceeded by 16 % of the measured values of the roughness profile parameter conforms with the limit determined by the value $\mu + \sigma$, where μ is the arithmetic mean value of the roughness profile parameter and σ is the standard deviation of the values. The greater the value of σ , the further from the specified limit (the upper value) the mean value of the roughness profile parameter needs to be. (See figure 1.)



ISO 4288 - Metodi di controllo

Lunghezze di campionamento in funzione del valore di rugosità indicato

Lunghezze per il rilevamento di Ra


Ra . μm		Lunghezza di base l mm	lunghezza di valutazione In mm	
oltre	fino a (incluso)			
(0,006)	0,02	0,08	0,4	
0,02	0,10	0,25	1,25	
0,1	2,0	0,8	4,0	
2,0	10,0	2,5	12,5	
10,0	80,0	8,0	40,0	

Per decidere se una superficie è conforme alle prescrizioni di rugosità ci si deve basare su una serie rilevata di valori singoli del parametro prescelto (ad es. Ra), ognuno stabilito in base ad un certo numero di *lunghezze di base (l)* che costituiscono una *lunghezza di valutazione(ln)*.

Quest'ultima viene assunta come lunghezza di valutazione usuale se comprende almeno cinque lunghezze di base consecutive.

Più grande è il numero di misurazioni su una determinata superficie e maggiore è la possibilità di decidere se la superficie controllata soddisfa alle prescrizioni stabilitie. Tuttavia allo scopo di evitare che un aumento del numero delle misurazioni influisca sul costo della misurazione, la UNI ISO 4288 suggerisce, in appendice, alcune procedure per il controllo della rugosità superficiale.

Valori di riferimento per diversi tipi di lavorazione



Valori di riferimento per diversi tipi di lavorazione

VALORI ORIENTATIVI DELLA RUGOSITÀ RA PER ALCUNE APPLICAZIONI PIÙ COMUNI				
Rugosita Ra μ m	APPLICAZIONI (a titolo indicativo)			
0,025	Piani di appoggio di micrometri - Specchi - Blocchi di riscontro.			
0,05	Facce calibri officina - Piani di appoggio comparatori.			
0,1	Facce calibri a corsoio - Perni d'articolazione - Utensili di precisione - Cuscinetti superfiniti - Accoppiamenti stagni ad alta pressione in moto alternato - Superfici accoppiate di parti in moto alternativo, a tenuta di liquido sottopressione - Superfici levigate di tenuta senza guarnizione.			
0,2	Sopporti alberi a gomito e alberi a camme - Perno di biella - Superfici camme - Diametro cilindri pompe idrauliche - Cuscinetti lappati - Perni turbine - Accoppiamenti stagni mobili a mano - Guide tavole macchine utensili - Reggispinta alte velocità - Perni di alberi di rotori di turbine, di riduttori, ecc.			
ρ , 4	Alberi, scanalati - Cuscinetti alberi motore - Diametro esterno stantuffi - Diametro cilindri - Perni gran- di macchine elettriche - Accoppiamenti alla pressa - Gambo valvola - Superfici di tenuta delle valvole - Superfici di tenuta di seggi ed otturatori di valvole, saracinesche, ecc Perni di alberi a gomito e por- tate di linee d'alberi - Cuscinetti di metallo bianco - Superfici di parti scorrevoli, come pattini e relative guide.			
8,0	Tamburi freni - Fori brocciati - Cuscinetti bronzo - Parti di precisione - Denti ingranaggi - Cuscinetti rettificati - Superfici di tenuta di flange senza guarnizione - Perni di alberi a gomito e portate di linee d'alberi - Cuscinetti di metallo bianco - Superfici di parti scorrevoli, come pattini e relative guide - Superfici di tenuta dei seggi valvole motori.			
1,6	Facce particolari di ingranaggi - Alberi e fori ingranaggi - Teste cilindro - Scatole ingranaggi di ghisa - Faccia pistone - Superfici di tenuta di flange con guarnizioni metalliche.			
3,2	Perni e cuscinetti per trasmissioni a mano - Superfici di accoppiamento di parti fisse smontab'ili (flan- ge di accoppiatoi, imposte di centramento, ecc.).			
6,3	Superfici di tenuta di flange con guarnizioni comuni.			


Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)

Ha origine negli anni 1940 in USA, promosso da aziende dei settori automotive, aerospazio e militare.

Il fine è quello di migliorare la qualità dei prodotti, riducendo al contempo il numero di scarti.

Costi associati ad un errore di disegno, in base allo stadio produttivo a cui viene

diagnosticato




UT \$ 1-10 R&D shop \$ 100 -500 Production shop \$ 2k - 100k

Customer \$ 50k - 1M

Coordinate tolerancing - tolleranza dimensionale

Metodo 'tradizionale'



Problemi:


- 1. Zone di tolleranza rettangolari
- Zone di tolleranza di dimensione fissa
- 3. Ambiguità d'ispezione

Coordinate tolerancing - tolleranza dimensionale

Metodo 'tradizionale'

Problemi:

 Zone di tolleranza rettangolari



LA TOLLERANZA NELLE VARIE DIREZIONI NON è UGUALE

lungo la diagonale del quadrato si ha un limite maggiore che non lungo gli assi x-y.

Sarebbe più logico avere la stessa tolleranza in tutte le direzioni.

Coordinate tolerancing - tolleranza dimensionale

Metodo 'tradizionale'

Problemi:

2. Zone di tolleranza di dimensione fissa

PROVOCANO UN MAGGIORE NUMERO DI SCARTI


Nel caso di un pattern di fori per accoppiamento mediante viti, la condizione più restrittiva sul posizionamento dell'asse dei fori si ha quando i fori sono al limite minimo della propria tolleranza dimensionale.

Il metodo del massimo materiale permette di legare la tolleranza geometrica all'effettiva dimensione dei fori (BONUS), producendo così meno scarti e preservando allo stesso tempo la funzionalità dell'assieme.

Coordinate tolerancing - tolleranza dimensionale Metodo 'tradizionale'

Problemi:


3. Ambiguità d'ispezione



DIVERSI OPERATORI POSSONO OTTENERE MISURE DIVERSE


Pezzi accettabili possono essere scartati, così come (peggio!) pezzi difettosi possono essere accettati.

Tolleranze geometriche Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)




Vantaggi:

- A. Zona di tolleranza cilindrica, di maggiori dimensioni
- B. Condizione di massimo materiale (M), opzionale, permette di rendere 'elastiche' le tolleranze
- C. Datum identificati chiaramente...
- D. ...in ordine gerarchico....
- E. ...permettono di eliminare le ambiguità in fase di controllo



Come sarebbe il disegno se...

....volessimo rendere il metodo di tolleranza dimensionale meno ambiguo?



12.6 DIA C'BORE-2 HOLES

THE HOLES ARE THE SMALLEST
DIAMETER, THE CENTER OF EACH HOLE
MUST BE LOCATED WITHIN A 0.5
DIAMETER CYLINDRICAL TOLERANCE
ZONE. WHEN A HOLE IS LARGER THAN
ITS MINIMUM DIAMETER, SUBTRACT THE
MINIMUM DIAMETER FROM THE ACTUAL
DIAMETER, AND ADD THIS AMOUNT TO
THE CYLINDRICAL TOLERANCE ZONE.
THE HOLE CENTER MUST BE WITHIN THE
LARGER TOLERANCE ZONE DIAMETER.

DIMENSIONS MARKED MARE GAGE DIMENSIONS. FOR PART TOLERANCES SEE NOTES WHICH ARE ASSOCIATED WITH THE PART.

NOTE 1

MOUNT THE PART IN A SET OF 3 MUTUALLY PERPENDICULAR PLANES.
SURFACE A CONTACTS ONE PLANE FIRST, SURFACE B CONTACTS A
PLANE SECOND, & SURFACE C CONTACTS A PLANE THIRD. MAKE ALL
MEASUREMENTS PERPENDICULAR OR PARALLEL TO THESE PLANES.


Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)

Aggiungiamo un vantaggio relativo all'uso di tolleranze GEOMETRICHE

- A. Zona di tolleranza cilindrica, di maggiori dimensioni
- B. Condizione di massimo materiale (M), opzionale, permette di rendere 'elastiche' le tolleranze
- C. Datum identificati chiaramente...
- D. ...in ordine gerarchico....
- E. ...permettono di eliminare le ambiguità in fase di controllo
- F. A parità di completezza, disegno molto più semplice e leggibile rispetto a tolleranza dimensionale


Tolleranze geometriche Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)

Regole di base: (1) tolleranza dimensionale usata solo per definire le dimensioni delle feature e gli ingombri del pezzo




Tolleranze geometriche Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)

Regole di base: (2) definire un sistema di riferimento univoco (Datum), rispetto al quale esprimere le GTol di posizionamento



Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)

Regole di base: (3) definire una gerarchia degli elementi di riferimento (Datum), A, B, C



Tolleranze geometriche Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)

Regole di base: (3) definire una gerarchia degli elementi di riferimento (Datum), A, B, C

Quando il riferimento è costituito da tre elementi occorre tenere presente che l'elemento di riferimento primario (A) può essere disposto come illustrato dalla fig. 12a.

L'elemento di riferimento secondario deve essere posizionato in base a due punti (fig. 12b) e l'elemento di riferimento terziario in base ad un punto (fig. 12c).





Fig. 12c

Fig. 12b


Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)

Regole di base: (4) la posizione teorica delle feature rispetto ai Datum è definita mediante quote teoricamente esatte



Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)

Regole di base: (5) le zone di tolleranza degli assi dei fori sono stabilite dalla tolleranza geometrica (di forma cilindrica)



Principio del massimo materiale

4.16 - PRINCIPIO DEL MASSIMO MATERIALE

(sec. UNI 7226/2ª)

Questo principio viene enunciato nella UNI 7226 parte 2ª.

Si parte dalla considerazione che le caratteristiche di accoppiamento di due elementi dipendono dall'effetto congiunto delle dimensioni effettive e degli errori di forma e posizione degli elementi stessi. Infatti il giuoco minimo di un accoppiamento corrisponde al caso in cui gli elementi accoppiati si trovino entrambi all'estremo della zona di tolleranza corrispondente al massimo materiale [cioè alla dimensione massima dell'elemento pieno (albero, vite, ecc.) ed a quella minima dell'elemento cavo (foro, madrevite, ecc.)] e quando gli errori di forma e di posizione presentano i massimi valori consentiti. Al contrario, il giuoco cresce se le dimensioni effettive degli elementi da accoppiare si scostano dalle condizioni di massimo materiale e se gli errori di forma e di posizione sono minori dei massimi ammessi. Da queste considerazioni consegue che, se le dimensioni effettive degli elementi da accoppiare non raggiungono i valori corrispondenti alla condizione di massimo materiale, le tolleranze di forma o posizione possono venire superate senza che tale superamento comprometta la possibilità di accoppiamento.


L'aumento delle tolleranze, secondo il principio enunciato, aumento che può avvenire sia per le tolleranze dimensionali, sia per quelle di forma, è ovviamente vantaggioso agli effetti della produzione, ma può non essere ammissibile per motivi funzionali. Infatti, se l'aumento delle tolleranze di posizione può essere in generale accettato (p. es. per le distanze di assi di fori per bulloni, spine, ecc.), può risultare inammissibile per alcuni montaggi meccanici (es. assi di ingranaggi).


È il progettista che deve decidere se può o no essere accettato il principio del materiale; in caso affermativo si deve riportare il simbolo (M) nel disegno, accanto all'indicazione della tolleranza. Detto simbolo significa che, essendo stata la tolleranza (cui il simbolo si riferisce), fissata in base al principio del massimo materiale, le tolleranze di forma o posizione possono essere aumentate della differenza tra la dimensione di massimo materiale e la dimensione effettiva. Ovviamente ciò può essere effettuato solo quando la dimensione effettiva non raggiunge il valore corrispondente alla condizione di massimo materiale; e in nessun caso l'incremento di tolleranza può superare l'ammontare della tolleranza dimensionale.


Si tenga presente che l'aumento di tolleranza di cui sopra può essere applicato anche ad una sola delle parti da accoppiare. Se la tolleranza di forma o posizione viene prescritta per un elemento dotato di un riferimento per il quale sia stata prescritta una tolleranza dimensionale, si può adottare il principio del massimo materiale tanto per il pezzo in tolleranza, quanto per l'elemento di riferimento; in questo caso il principio è utilizzato completamente (figura 1 c).

Quando ci si trova in quest'ultima condizione, il simbolo (M) deve essere riportato anche di seguito alla lettera che indica l'elemento di riferimento.

I casi possibili di apposizione del simbolo (M) sono illustrati nelle figure 1, a, b, c.










Principio del massimo materiale


È ovvio che, se il principio del massimo materiale non viene applicato alle tolleranze di forma o di posizione, queste tolleranze devono essere rispettate, *indipendentemente* dalle dimensioni effettive delle parti da accoppiare. A titolo di esempio di applicazione del principio del massimo materiale, si considerano i casi della perpendicolarità (nelle figure 2, a, b, c, d) e della coassialità (nelle figure 3, a, b, c, d) e rispettive didascalie.



Principio del massimo materiale










Fig. 3 - Applicazione del principio del massimo materiale alla coassialità: a) disegno d'insieme; b) particolare dell'albero; c) albero al limite superiore della tolleranza dimensionale; d) albero al limite inferiore della tolleranza dimensionale.

Per altri esempi si rimanda alla UNI 7226, parte 2a.

Principio del massimo materiale

Si conclude facendo presente che, se gli errori di forma e posizione devono essere contenuti nei limiti della dimensione di massimo materiale, l'indicazione deve essere uguale o analoga a quella riportata nella fig. 4.




Fig. 4 - Questa indicazione significa che, se l'elemento ha ovunque dimensione effettiva uguale a quella di massimo materiale, la sua forma deve essere perfetta; se la dimensione effettiva è minore, l'errore di forma o posizione è limitato alla differenza tra dimensione del massimo materiale e dimensione effettiva.

Tolleranze di forma, orientamento, localizzazione ed oscillazione

UNI EN ISO 1101 - 2004, Indicazione delle tolleranze geometriche: Tolleranze di forma, orientamento, localizzazione e oscillazione

NORMA EUROPEA

Specifiche geometriche dei prodotti (GPS)
Indicazione delle tolleranze geometriche
Tolleranze di forma, orientamento, localizzazione e oscillazione

UNI EN ISO 1101

MAGGIO 2006

Geometrical Product Specifications (GPS)
Geometrical tolerancing
Tolerances of form, orientation, location and run-out

La norma contiene le informazioni di base e fornisce i requisiti per l'indicazione delle tolleranze geometriche dei pezzi. Essa rappresenta la base iniziale e definisce i principi fondamentali per l'indicazione delle tolleranze geometriche.

Tolleranze di localizzazione - vedere anche UNI EN ISO 5458 - 2001, *Indicazione delle tolleranze di localizzazione*

NORMA ITALIANA

Specifiche geometriche dei prodotti (GPS)
Indicazione delle tolleranze geometriche
Indicazione delle tolleranze di localizzazione

UNI EN ISO 5458

APRILE 2001

Geometrical product specifications (GPS)
Geometrical tolerancing
Positional tolerancing

TOLLERANZE GEOMETRICHE

Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)

Tolleranze di localizzazione - vedere anche

UNI ISO TR 5460 - 2011, Tolleranze geometriche ... - Principi e metodi di verifica

Norma italiana

Settembre 1988

COM DT Disegni tecnici Tolleranze geometriche — Tolleranze di forma, orientamento, posizione ed oscillazione Principi e metodi di verifica — Guida

UNI ISO/TR 5460

Technical drawings — Geometrical tolerancing — Tolerancing of form, orientation, location and run-out — Verification principles and methods — Guidelines

Il rapporto tecnico ISO/TR 5460 (edizione giugno 1985) è stato adottato senza varianti nella presente norma italiana.


Premessa nazionale alla norma UNI ISO/TR 5460

Il rapporto tecnico ISO/TR 5460 è stato elaborato dal Comitato Tecnico ISO/TC 10 "Disegni tecnici". Esso ha raggiunto la maggioranza per essere accettato dal Consiglio dell'ISO come rapporto tecnico internazionale.

In base a quanto sopra la Commissione "Disegni tecnici" dell'UNI ha giudicato il rapporto tecnico internazionale rispondente alle esigenze nazionali ed ha deciso la pubblicazione della presente norma. Nella versione italiana sono indicati tra parentesi i riferimenti delle norme UNI, ove esistenti, corrispondenti alle norme ISO citate.

Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)

Altri metodi di verifica - ex. ASME Y 14.5



Altri metodi di verifica - ex. ASME Y 14.5

SYMBOL	TYPE OF TOLERANCE	DATUM REFERENCE	BONUS PERMISSIBLE	ALLOWABLE TOLERANCE MODIFIERS	ALLOWABLE DATUM MODIFIERS	COMMENTS
=	LOCATION	REQUIRED	NO	F ST	NONE	Median points of the toleranced feature must be within the tolerance zone
	ETRY TOLER	ANCE ZONE:				Consider using position or profile before specifying symmetry
DRAW				INTERF	RETATION	
	28.4		22.4 22.2 — 0.6			Tolerance zone - 2 parallel planes 0.6 apart Datum centerplane A

Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)

Altri metodi di verifica - ex. ASME Y 14.5

SYMBOL	TYPE OF TOLERANCE	DATUM REFERENCE	BONUS PERMISSIBLE	ALLOWABLE TOLERANCE MODIFIERS	ALLOWABLE DATUM MODIFIERS	COMMENTS	
21	RUNOUT	REQUIRED	NO	(F) (ST)	NONE	Applies to entire surface simultaneously Controls straightness, roundness,	
Two coa	axial cylinders (rallel planes (w	OLERANCE Zo (when applied to hen applied to a		1	axis) PRETATION	taper and axis offset 3. Cannot use M or D modifers Dial indicator is moved along the surface as	
Ø 14.6 14.0			Ø 24.6 24.2			Maximum permissible dial indicator reading is the total runout tolerance value	

Altri metodi di verifica - ex. ASME Y 14.5


CYLINDRICITY

SYMBOL	TYPE OF TOLERANCE	DATUM REFERENCE	BONUS PERMISSIBLE	ALLOWABLE TOLERANCE MODIFIERS	ALLOWABLE DATUM MODIFIERS	COMMENTS	
Ø	FORM	NONE	NO	F ST NONE		Tolerance value must be less than the size tolerance	
	DRICITY TOL axial cylinders	ERANCE ZON	NE:			Part must also be within the size limits Rule #1 applies to the feature of size dimension	
DRAW	22. 27				INTERPRETA	ATION	
	- Ø 10.0 9.6		1 X	0.1		Two coaxial cylinders 0.1 apart	
1			+	*			
*			\forall				

Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)

Altri metodi di verifica - ex. ASME Y 14.5


PERPENDICULARITY (APPLIED TO A FEATRURE OF SIZE)




Altri metodi di verifica - ex. ASME Y 14.5

PARALLELISM (APPLIED TO AN AXIS)

SYMBOL	MBOL TYPE OF DATUM BONUS PERMISSIBLE MODIFIERS MODIFIERS				TUM	COMMENTS			
//	ORIENTATION	REQUIRED	YES WHEN M OR L IS SHOWN	Ø M L F P ST	M	(L)	Hole must be within its size limits Hole must be within its location tol. Ø symbol is normally used when		
Two par	LELISM TOL rallel planes (De der (when Ø is s		NE:				parallelism is applied to a cylindrical feature 4. Multiple datum references may be used		
DRAW	ING Ø 8		INTERP	RETAT	ION				
-		∕ Ø0.25 M A			7777				
				1	11111	3	A		






HOLE	// TOL.	BONUS TOL.	TOTAL //TOL.	
8.0	0.25	0	0.25	
8.2	0.25	0.2	0.45	
8.4	0.25	0.4	0.65	
8.6	0.25	0.6	0.85	

TOLLERANZE GEOMETRICHE


Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)


Metodo di costruzione di una fixture di prova - ex. ASME Y 14.5




Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)


Metodo di costruzione di una fixture di prova - ex. ASME Y 14.5







Metodo di costruzione di una fixture per verifica parallelismo - ex. ASME Y 14.5



IGURE 7-18 Verifying Parallelism

Per approfondire:

Tolleranze di localizzazione - vedere anche

ISO 5459 - 2011, Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing

Datums and datum systems

INTERNATIONAL STANDARD ISO 5459

Second edition 2011-08-15

Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing — Datums and datum systems

Spécification géométrique des produits (GPS) — Tolérancement géométrique — Références spécifiées et systèmes de références spécifiées

Bibliografia essenziale

- A. Krulikowski Fundamentals of Geometric Dimensioning and Tolerancing, 2nd ed.
 (Metric) 1997, Effective Training Inc. Wayne (MI)
- **G. Concheri**, Appunti del corso di Disegno Tecnico Industriale, Università di Padova, 2008
- **G. Manfè, R. Pozza, G. Scarato**, disegno meccanico volume 1-2-3 Ed. Principato, 1973
- UNI EN ISO 1101 2004, Indicazione delle tolleranze geometriche: Tolleranze di forma, orientamento, localizzazione e oscillazione
- UNI EN ISO 5458 2001, Indicazione delle tolleranze di localizzazione
- UNI ISO TR 5460 2011, Tolleranze geometriche ... Principi e metodi di verifica